


ATEN Altusen™ KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP Switch Quick Start Guide

© Copyright 2021 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


Part No. PAPE-1223-D73G Released: 06/2021



Package Contents

- 1 KVM over IP Switch
- 2 SA0142 Serial Adapters
- 2 power cords
- 1 mounting kit
- 2 Lok-U-Plugs
- 1 foot pad set (4 pcs)
- 1 user instructions

B Installation



Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information



KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP Switch Quick Start Guide

www.aten.com

A Hardware Overview

Front View

- ① power LEDs
- ② port LEDs
- ③ LAN LEDs
- ④ Laptop USB Console (LUC) port
- ⑤ USB ports
- ⑥ reset button
- ⑦ audio ports
- ⑧ port switching buttons

Rear View

- ① power sockets (with holes for Lok-U-Plug cable holders)
- ② power switches
- ③ secondary LAN port
- ④ PON port
- ⑤ primary LAN port
- ⑥ serial port
- ⑦ local console ports
- ⑧ KVM ports
- ⑨ grounding terminal
- ⑩ reserved for remote console port

Commutateur KVM sur IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM – Guide de démarrage rapide

www.aten.com

A Description de l'appareil

Vue avant

- ① Voyants d'alimentation (Power)
- ② Voyants des ports
- ③ Voyants LAN
- ④ Port de console USB pour ordinateur portable (LUC)
- ⑤ Ports USB
- ⑥ Bouton de réinitialisation
- ⑦ Ports audio
- ⑧ Boutons de changement de port

Vue arrière

- ① Prises d'alimentation (avec orifices pour supports de câble Lok-U-Plug)
- ② Interrupteurs d'alimentation
- ③ Port LAN secondaire
- ④ Port PON
- ⑤ Port LAN principal
- ⑥ Port série
- ⑦ Ports de console locaux
- ⑧ Ports KVM
- ⑨ Prise de terre
- ⑩ Réserve pour port de console distante

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP-Switch Kurzanleitung

www.aten.com

A Hardwareübersicht

Vorderseitige Ansicht

- ① LED-Betriebsanzeigen
- ② Port-LEDs
- ③ LAN-LED-Anzeigen
- ④ Laptop-USB-Konsolport (LUC)
- ⑤ USB-Ports
- ⑥ Schalter zum Zurücksetzen
- ⑦ Audioports
- ⑧ Portumschalter-Tasten

Rückseitige Ansicht

- ① Netzsteckbuchsen (mit Löchern für die Lok-U-Plug-Kabelhalter)
- ② Netzschalter
- ③ Zweiter LAN-Port
- ④ PON-Anschluss
- ⑤ Erster LAN-Port
- ⑥ Serieller Port
- ⑦ Lokale Konsolports
- ⑧ KVM-Ports
- ⑨ Erdungsanschluss
- ⑩ Reserviert für Konsolport der Gegenstelle

Conmutador KVM sobre IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V Guía rápida

www.aten.com

A Presentación del hardware

Vista frontal

- ① Indicadores de alimentación
- ② Indicadores LED de los puertos
- ③ Indicadores LAN
- ④ Puerto de consola de computadora portátil (LUC)
- ⑤ Puertos USB
- ⑥ Interruptor de reinicio
- ⑦ Puertos de audio
- ⑧ Botones de conmutación entre puertos

Vista posterior

- ① Entradas de alimentación (con agujeros para sujetadores de cables Lok-U-Plug)
- ② Interruptores de alimentación
- ③ Puerto LAN secundario
- ④ Puerto PON
- ⑤ Puerto LAN primario
- ⑥ Puerto serie
- ⑦ Puertos de consola local
- ⑧ Puertos KVM
- ⑨ Toma de tierra
- ⑩ Reservado para puerto de consola remota

Switch KVM over IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V – Guida rapida

www.aten.com

B Instalar el hardware

Montaje en rack

- Para montar la unidad en la parte frontal del rack, haga lo siguiente:
1. Retire los tornillos de la parte frontal de la unidad.
 2. Atornille las escuadras de montaje en los laterales delanteros de la unidad.
 3. Deslice la unidad en la parte frontal del rack y fíjela al rack.
- Instalación**
- ① Conecte los cables del teclado y mouse USB así como DVI o VGA locales a los puertos de consola local de la unidad. Cada puerto lleva el código de color estándar, además de un icono para su identificación.
 - Nota:** 1. Los teclados y mouses USB se pueden conectar a los puertos USB situados en el panel frontal de la unidad así como a los puertos de la sección de consola local situados en el panel posterior.
2. La distancia máxima entre el monitor KVM sobre IP y el monitor local no debe exceder los 20 m.
 - ② Conecte cualquier puerto KVM disponible al cable adaptador KVM adecuado para el servidor que vaya a instalar. Para ello, use un cable de categoría 5e/6.
 - Nota:** La distancia entre el conmutador KVM sobre IP y el cable adaptador KVM no debe exceder la distancia máxima especificada para el cable adaptador KVM que esté empleando.
 - ③ Enchufe los conectores del cable adaptador KVM a los puertos correspondientes del servidor que quiera instalar.

B Instalar el hardware

Montaje en rack

- Per montare il dispositivo nel lato anteriore del rack, procedere come segue:
1. Rimuovere le due viti poste sul davanti dell'unità.
 2. Avvitare le staffe per il montaggio sul lati anteriori dell'unità.
 3. Far scivolare il dispositivo nella parte anteriore del rack e fissarlo ad esso.

Installazione

- ① Collegare mouse e tastiera USB e i connettori DVI o VGA della console locale alle rispettive porte dell'unità. Ogni porta è contrassegnata da un colore e da un'icona appropriata.
- Nota:** 1. È possibile inserire mouse e tastiera USB nelle porte USB sul lato anteriore opposte delle porte della sezione consolle.
2. La distanza tra lo switch KVM over IP e il monitor locale non deve superare i 20 metri.
- ② Utilizzare un cavo Cat 5e/6 per collegare qualsiasi porta KVM disponibile a un cavo adattatore KVM adeguato al server che si sta configurando.
- Nota:** la distanza tra lo switch KVM over IP e il cavo adattatore KVM non deve superare la distanza massima specificata per il cavo adattatore KVM utilizzato.
- ③ Inserire i connettori del cavo dell'adattatore KVM nelle porte corrispondenti del server che si sta configurando.
- ④ Collegare la LAN alla porta LAN primaria degli switch KVM over IP mediante un cavo Ethernet.

B Installazione dell'hardware

Montaggio en rack

- Per montare il dispositivo nel lato anteriore del rack, procedere come segue:
1. Rimuovere le due viti poste sul davanti dell'unità.
 2. Avvitare le staffe per il montaggio sul lati anteriori dell'unità.
 3. Far scivolare il dispositivo nella parte anteriore del rack e fissarlo ad esso.
- Installazione**
- ① Collegare mouse e tastiera USB e i connettori DVI o VGA della console locale alle rispettive porte dell'unità. Ogni porta è contrassegnata da un colore e da un'icona appropriata.
 - Nota:** 1. È possibile inserire mouse e tastiera USB nelle porte USB sul lato anteriore opposte delle porte della sezione consolle.
2. La distanza tra lo switch KVM over IP e il monitor locale non deve superare i 20 metri.
 - ② Utilizzare un cavo Cat 5e/6 per collegare qualsiasi porta KVM disponibile a un cavo adattatore KVM adeguato al server che si sta configurando.
 - Nota:** la distanza tra lo switch KVM over IP e il cavo adattatore KVM non deve superare la distanza massima specificata per il cavo adattatore KVM utilizzato.
 - ③ Inserire i connettori del cavo dell'adattatore KVM nelle porte corrispondenti del server che si sta configurando.
 - ④ Collegare la LAN alla porta LAN primaria degli switch KVM over IP mediante un cavo Ethernet.

B Instalar el hardware

Montaje en rack

- Per montare il dispositivo nel lato anteriore del rack, procedere come segue:
1. Rimuovere le due viti poste sul davanti dell'unità.
 2. Avvitare le staffe per il montaggio sul lati anteriori dell'unità.
 3. Far scivolare il dispositivo nella parte anteriore del rack e fissarlo ad esso.

Installazione

- ① Collegare mouse e tastiera USB e i connettori DVI o VGA della console locale alle rispettive porte dell'unità. Ogni porta è contrassegnata da un colore e da un'icona appropriata.
- Nota:** 1. È possibile inserire mouse e tastiera USB nelle porte USB sul lato anteriore opposte delle porte della sezione consolle.
2. La distanza tra lo switch KVM over IP e il monitor locale non deve superare i 20 metri.
- ② Utilizzare un cavo Cat 5e/6 per collegare qualsiasi porta KVM disponibile a un cavo adattatore KVM adeguato al server che si sta configurando.
- Nota:** la distanza tra lo switch KVM over IP e il cavo adattatore KVM non deve superare la distanza massima specificata per il cavo adattatore KVM utilizzato.
- ③ Inserire i connettori del cavo dell'adattatore KVM nelle porte corrispondenti del server che si sta configurando.
- ④ Collegare la LAN alla porta LAN primaria degli switch KVM over IP mediante un cavo Ethernet.

B Installazione dell'hardware

Montaggio en rack


- Per montare il dispositivo nel lato anteriore del rack, procedere come segue:
1. Rimuovere le due viti poste sul davanti dell'unità.
 2. Avvitare le staffe per il montaggio sul lati anteriori dell'unità.
 3. Far scivolare il dispositivo nella parte anteriore del rack e fissarlo ad esso.

Installazione

- ① Collegare mouse e tastiera USB e i connettori DVI o VGA della console locale alle rispettive porte dell'unità. Ogni porta è contrassegnata da un colore e da un'icona appropriata.
- Nota:** 1. È possibile inserire mouse e tastiera USB nelle porte USB sul lato anteriore opposte delle porte della sezione consolle.
2. La distanza tra lo switch KVM over IP e il monitor locale non deve superare i 20 metri.
- ② Utilizzare un cavo Cat 5e/6 per collegare qualsiasi porta KVM disponibile a un cavo adattatore KVM adeguato al server che si sta configurando.
- Nota:** la distanza tra lo switch KVM over IP e il cavo adattatore KVM non deve superare la distanza massima specificata per il cavo adattatore KVM utilizzato.
- ③ Inserire i connettori del cavo dell'adattatore KVM nelle porte corrispondenti del server che si sta configurando.
- ④ Collegare la LAN alla porta LAN primaria degli switch KVM over IP mediante un cavo Ethernet.


B Instalar los cables de forma segura

- Para más seguridad, fije el cable de alimentación con los sujetadores para cables Lok-U-Plug de ATEN. Fije los sujetadores de cables en los agujeros especialmente distribuidos alrededor de las tomas eléctricas. (Para más detalles, consulte el manual del usuario.)



C Connessione sicura dei cavi

- Utilizzare i fermacavi ATEN con chiusura di sicurezza Lok-U-Plug per bloccare in sicurezza il cavo di alimentazione. Fissare i fermacavi tramite i fori appositamente progettati attorno alle singole prese di alimentazione. (Per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente.)



A Обзор оборудования**Вид спереди**

- ① Индикаторы питания
- ② Индикаторы портов
- ③ Индикаторы LAN
- ④ Порт USB ноутбук-консоль (LUC)
- ⑤ Порты USB
- ⑥ Переключатель сброса
- ⑦ Аудиопорты
- ⑧ Кнопки переключения портов

Вид сзади

- ① Разъемы питания (с отверстиями для держателей кабелей Lok-U-Plug)
- ② Выключатели питания
- ③ Дополнительный порт LAN
- ④ Порт PON
- ⑤ Основной порт LAN
- ⑥ Последовательный порт
- ⑦ Порты локальной консоли
- ⑧ KVM-порты
- ⑨ Клемма заземления
- ⑩ Зарезервировано для порта удаленной консоли

Короткий пособник користувача IP-KVM перемикача KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V

B Установка оборудования**Монтаж в стойке**

Для монтажа устройства впереди стойки выполните следующие действия.

1. Выкрутите винты впереди устройства.
2. Прикрепите монтажные кронштейны по бокам устройства, ближе к лицевой панели.
3. Задвиньте устройство в стойку спереди и прикрепите его к ней.

Подключение

- ① Подключите клавиатуру и мышь USB, а также разъемы DVI или VGA локальной консоли к консольным портам устройства. Каждый порт имеет свой цвет и соответствующий значок.
- Примечание.** 1. Клавиатуры и мыши USB можно подключать к portам USB на лицевой панели, либо к portам в области консольных портов.
2. Переключатель IP-KVM не поддерживает расстояния свыше 20 метров между ним и локальным монитором.
- ② Вспользуйтесь кабелем Cat 5e/6, чтобы соединить любой доступный KVM-порт с соединительным KVM-кабелем, установленным сервером.
- Примечание.** Расстояние между переключателем IP-KVM и соединительным KVM-кабелем не должно превышать максимальное расстояние, указанное для используемого соединительного KVM-кабеля.

C Огляд обладнання**Вигляд спереду**

- ① Індикатори живлення
- ② Індикатори портів
- ③ Індикатори LAN
- ④ Порт USB ноутбук-консоль (LUC)
- ⑤ Порти USB
- ⑥ Перемикач скідання
- ⑦ Аудіопорти
- ⑧ Кнопки перемикання портів

Вигляд ззаду

- ① Гнізда живлення (з отворами для держателів кабелів Lok-U-Plug)
- ② Вимикачи живлення
- ③ Допоміжний порт LAN
- ④ Порт PON
- ⑤ Основний порт LAN
- ⑥ Послідовний порт
- ⑦ Порти локальної консолі
- ⑧ Порти KVM
- ⑨ Клемма заземлення
- ⑩ Зарезервовано для порту віддаленої консолі

Guia de inicio rápido do comutador KVM sobre IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V

B Установлення обладнання**Монтаж у стійці**

Для встановлення пристроя в передній частині стійки виконайте такі дії.

1. Викрутіть гвинти спереду пристроя.
2. Привінітіть монтажні кронштейни по боках пристроя, ближче до лицьової панелі.
3. Встановіть пристрій в передній частині стійки та зафіксуйте.

Встановлення

- ① Підключіть клавіатуру і миш USB, а також рознімач DVI або VGA локальної консолі до консольних портів пристроя. Кожен порт має свій колір та відповідну позначку.
- Примітка.** 1. Клавіатури та миши USB підключаються до portів USB на лицьовій панелі, а також до portів в області консольних портів.
2. Для роботи IP-KVM перемикача треба, щоб відстань між ним і локальним portом не перевищувала 20 метрів.
- ② Скористайтесь кабелем Cat 5e/6 для підключення доступного portу KVM з з'єднувальним кабелем KVM, що відповідає серверу, що встановлюється.
- Примітка.** Відстань між IP-KVM перемикачем і з'єднувальним кабелем KVM не повинна перевищувати максимальну відстань, вказану для з'єднувального кабелю KVM, що використовується.

D Instalação do hardware**Vista frontal**

- ① LEDs de energia
- ② LEDs das portas
- ③ LEDs da LAN
- ④ Porta de console USB para laptop (LUC)
- ⑤ Portas USB
- ⑥ Interruptor de reinicialização
- ⑦ Portas de áudio
- ⑧ Botões de comutação de portas

Vista traseira

- ① Tomadas de energia (com orifícios para suportes de cabos Lok-U-Plug)
- ② Interruptores de energia
- ③ Porta LAN secundária
- ④ Porta PON
- ⑤ Porta LAN primária
- ⑥ Porta serial
- ⑦ Portas do console local
- ⑧ Portas KVM
- ⑨ Terminal de aterramento
- ⑩ Reservado para a porta do console remoto

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V IP-KVM Swicth クイックスタートガイド

B ハードウェアセットアップ**ラックマウント**

本製品をラックにマウントするには、下記の手順に従ってください。

1. 本製品のフロント側の側面にあるネジを取り外してください。
2. ラックマウント用ブラケットを本製品のフロント側の側面にネジ止めしてください。
3. 本製品をラックのフロント側へ挿し入、しっかりとネジ止めしてください。

ハードウェアセットアップ

- ① ローカルコンソールのUSBキーボード・マウスおよびDVIまたはVGAモニタを本製品のコンソールポートに接続してください。各ポートには、PC99準拠のカラーリングとアイコン表示があります。
- 注意：**1. USBキーボード・マウスは、コンソールポートセクションにあるポートにも、本体のフロントパネルにあるUSBポートにも接続可能です。
2. ローカルモニターとIP-KVMスイッチ本体間の距離は20mを超えないようしてください。
- ② カテゴリ5e/6ケーブルを使用して、セットアップするサーバーのインターフェースに適したKVMモジュールと本製品のKVMポートを接続してください。
- 注意：**IP-KVMスイッチとKVMモジュール間の距離は、ご使用のKVMモジュールに規定された距離を超えないようにしてください。
- ③ KVMモジュールの各コネクタをセットアップするサーバーの対応するポートにそれぞれ接続してください。

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP 스위치 빠른 시작 가이드

B 하드웨어 설치**랙 마운팅**

랙의 전면에 장비를 마운팅 하기 위해 다음과 같이 진행해주세요 .

1. 장비의 전면에 있는 나사들을 제거 합니다 .
2. 장비의 전면에 마운팅 브레이켓을 고정 시킵니다 .
3. 장비를 랙의 전면에 밀어 넣은 후 랙에 고정 시킵니다 .

설치

- ① 로컬コンソールのUSBキーボード・マウス 그리고 DVI 또는 VGA 커넥터를 장비의 콘솔 포트에 연결합니다 . 각 포트는 적절한 아이콘과 색깔로 구분되어 있습니다 .
- 주의 :** 1.USB 키보드 및 마우스는 전면 패널 USB 포트에 연결하고 콘솔 포트 섹션에 있는 포트에도 연결 가능합니다 .
2. KVM over IP 스위치는 로컬 모니터까지 최대 20 미터를 초과할 수 없습니다 .
- ② Cat5e/6 케이블로 KVM 포트와 서버에 연결된 KVM 어댑터를 연결합니다 .
- 주의 :** KVM over IP 스위치와 KVM 어댑터 케이블 사이에 사용하는 KVM 어댑터 케이블의 지정된 최대 거리를 초과할 수 없습니다 .
- ③ KVM 어댑터 케이블의 커넥터를 설치 하려는 서버의 적절한 포트에 연결합니다 .

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP 스위치 빠른 시작 가이드

B 硬體安裝**安裝機架**

如要将设备安装于机架前方，请执行下列步骤：

1. 卸除设备前方的螺丝。
2. 将安装座锁入设备前方。
3. 将设备滑入机架前方，使其与机架妥善固定。

安裝

- ① 将本机控制台的 USB 键盘和鼠标，以及 DVI 或 VGA 接头插入设备的主控台连接端口。每个连接端口都有色码和标示。
- 备注：**1. USB 键盘和鼠标可插入前面板上的 USB 连接端口，也可插入主控台连接端口区的连接端口。
2. KVM over IP 切换器与本机屏幕距离不可超过 20 米。
- ② 使用 Cat 5e/6 连接线，将可用的 KVM 连接端口连接到适合服务器的 KVM 配接器连接线。
- 备注：**KVM over IP 切换器与 KVM 配接器连接线间的距离不得超过 KVM 配接器连接线标的最长距离。
- ③ 将 KVM 配接器连接线的接头插入服务器上适合的连接端口。
- ④ 将 LAN 端的以太网络线缆插入 KVM over IP 切换器的主要 LAN 连接端口。

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP 切换器快速安装卡

B 硬體安裝**安裝機架**

若要将装置安装于机架前方，请执行下列步骤：

1. 卸除装置前方的螺丝。
2. 将安装座锁入装置前方。
3. 将装置滑入机架前方，使其与机架妥善固定。

安裝

- ① 将本机控制台的 USB 键盘和鼠标，以及 DVI 或 VGA 接头插入装置的主控台连接端口。每个连接端口都有色码和标示。
- 備註：**1. USB 键盘和鼠标可插入前面板上的 USB 连接端口，也可插入主控台连接端口区的连接端口。
2. KVM over IP 切换器与本机屏幕距离不可超过 20 公尺。
- ② 使用 Cat 5e/6 连接线，将可用的 KVM 连接端口连接到适合服务器的 KVM 配接器连接线。
- 備註：**KVM over IP 切换器与 KVM 配接器连接线间的距离不得超过 KVM 配接器连接线标的最长距离。
- ③ 将 KVM 配接器连接线的接头插入伺服器上适合的连接端口。
- ④ 将 LAN 端的乙太網路纜線插入 KVM over IP 切换器的主要 LAN 连接端口。


KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP 切换器快速安装卡

- ③ Подключите разъемы соединительного KVM-кабеля к соответствующим портам устанавливаемого сервера.
- ④ Подключите кабель Ethernet к сети LAN и основному порту LAN переключателя IP-KVM.
- ⑤ (Дополнительно) Подключите другой кабель Ethernet к сети LAN и дополнительному порту LAN переключателя IP-KVM.
- ⑥ (Дополнительно) Вспользуйтесь кабелем Cat 5e/6, чтобы соединить порт PON переключателя IP-KVM и адаптер SA0142. Подключите адаптер ко входу PON устройства PDU.
- ⑦ (Дополнительно) Вспользуйтесь кабелем Cat 5e/6, чтобы соединить последовательный разъем адаптера к порту DB-9 модема.
- ⑧ (Дополнительно) Вспользуйтесь заземляющим проводом для заземления устройства, присоединив один конец провода к клемме заземления, а другой — к пригодному заземленному предмету.
- ⑨ Подключите шнур(ы) питания из данного комплекта к разъему(ам) питания переключателя и к источнику питания переменного тока. Если используется только один разъем питания, включите соответствующий выключатель питания. Если используются оба разъема питания, KVM-переключатель можно включить с помощью любого из двух выключателей питания, либо включить оба сразу, чтобы переключатель работал от двух источников питания.

- ⑩ После подключения кабелей KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V можно включать питание. После включения питания переключателя можно включать серверы.

Закрепление кабелей

Для дополнительной безопасности закрепите кабель питания с помощью держателей кабелей Lok-U-Plug ATEN. Закрепите держатели кабелей с помощью специальных отверстий возле каждой розетки (Подробнее см. в руководстве пользователя.)



- ③ Підключіть рознімач з'єднувального кабелю KVM до відповідних портів сервера, що встановлюється.
- ④ Підключіть кабель Ethernet до мережі LAN та основного порту LAN переключача IP-KVM.

- ⑤ (Додатково) Підключіть інший кабель Ethernet до мережі LAN та допоміжного порту LAN переключача IP-KVM.

- ⑥ (Додатково) Всполузуйтесь кабелем Cat 5e/6, щоб з'єднати порт PON переключача IP-KVM із адаптером SA0142. Підключіть адаптер до вхідного порту PON пристрію PDU.

- ⑦ (Додатково) Всполузуйтесь кабелем Cat 5e/6, щоб з'єднати послідовний порт переключача IP-KVM із адаптером SA0142. Підключіть послідовний порт адаптера до порту DB-9 модему.

- ⑧ (Додатково) Всполузуйтесь заземлюючим проводом для заземлення пристроя, присоединив один кінець провода до клемми заземлення, а інший — до придатного заземленому предмету.

- ⑨ Підключіть шнур(ы) живлення із комплекту до гнізд(a) живлення, а потім до джерела змінного струму. Якщо використовується одна гнізда живлення, не забудьте увімкнути правильний вимикач живлення. Якщо використовується обидва гнізда живлення, KVM-переключач можна увімкнути з джерела живлення, або можна увімкнути обидва вимикачі, щоб використовуватися двома джерелами одночасно.

- ⑩ Після підключення кабелів KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V можна увімкнути живлення. Після вимкнення живлення можна вимкнути живлення.